

Beneficiar

SC CUANTIC ESTATE PARTENRS SRL

**STUDIU GEOTEHNIC
PRELIMINAR**

OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ

mun. Aiud, jud. Alba

ÎNTOCMIT,

SC GEODESIGN SRL

**Proiect nr. 1611/2021
Exemplar 1**

REFERAT

Privind verificarea tehnică, exigență Af a proiectului:
STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR
“OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ”
mun. Aiud, jud. Alba

1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: S.C. GEODESIGN S.R.L.
ing. Teodora CHERECHEŞ

Beneficiar: SC CUANTIC ESTATE PARTENRS SRL

Amplasament: mun. Aiud, jud. Alba

Data prezentării la verificare: Iulie 2021

Faza de proiectare: SGP, SPF



2. Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției:

Documentația supusă verificării cuprinde un Studiu geotehnic pentru investiția „**OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ**”, amplasată în mun. Aiud, jud. Alba.

În vederea identificării stratificației terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici geotehnice ale straturilor de pământ, a nivelului apei subterane, pe amplasament au fost realizate 2 foraje geotehnice și 2 penetrări dinamice supergrele. A fost interceptată la cota -6.00m în forajul F103. În perioadele bogate în precipitații, ape de infiltratie pot să apară la orice nivel, fapt ce impune hidroizolarea substructurii. Se atrage atenția asupra învecinării amplasamentului cu fosta groapă de gunoi a orașului; apa subterană poate prezenta agresivitate chimică sulfatică slabă față de betoane (clasa de expunere XA1).

La suprafața terenului a fost interceptat un strat de Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniș-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă, respectiv un strat de Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniș, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ. Următorul strat interceptat a fost cel de Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniș deschis, moale, urmat de un strat de Argilă prăfoasă cafeniș-închisă, consistentă spre vârtoasă. Următorul strat interceptat a fost cel de Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniș încis, afânat. Stratul a fost interceptat la cota relativă -5.50m (F103) și are o grosime de 0.40m. De la cota -6.80m, în penetrarea DPSH B2, stratul are îndesare medie (Stratul 3'). Ultimul strat interceptat a fost cel de Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare.

Condiții de fundare.

Fundațiile de adâncime

Fundațiile se vor încastra în stratul 3' - Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniș încis, cu îndesare medie, la adâncimea minimă de fundare $D_f = -6.80m$.

Informativ, pentru predimensionare, la calculul terenului de fundare pentru stratul 3' se va considera presiunea convențională de bază:

$$\bar{p}_{conv.} = 350 \text{ kPa}$$

Pentru obținerea valorii presiunii convenționale de calcul se vor calcula corecțiile de adâncime și lățime în conformitate cu normativul NP112-14.

Se vor realiza piloți încastrați în stratul 3'; adâncimea de încastrare în stratul 3' va fi de minim 3 ori diametrul pilotului.

Alternativ se pot realiza elemente fișate rigide încastrate în stratul 3'.

Verificarea finală a capacitatei portante a terenului se face conform SR EN 1997/1-2004, condiții nedrenate; valoarea coeficienților parțiali de siguranță se alege conform SR EN 1997/1-2004.

Pardoseli. Platforme betonate

Se va îndepărta stratul de umplutură (stratul 1). Fundarea se face pe stratul 2, Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniș deschis, moale.

La predimensionarea pardoselilor/platformelor se poate considera valoarea E_v2 la terenul de fundare (strat 2) $E_v2 = 20.000 \text{ kPa}$.

Se va prevedea determinarea modulului de deformatie liniara pe ramura de incarcare si reincarcare $E_{v1,2}$, determinarea gradului de compactare precum si a modulului de deformatie conform STAS 8942-90 atat la terenul de fundare, la stratele intermediare cat si la cota superioara a stratului suport pardoseala/platforma.

Pardoselile se vor realiza pe baza unui proiect verificat exigena Af.

Verificarea compactarii terasamentelor se face conform normativelor in vigoare si cerintelor suplimentare ale beneficiarului.

In cazul in care la cota de fundare se vor intalni accidente litologice (intercalatii cu consistenta scazuta, lentile de nisip etc), sapatura se va adanci pana la interceptarea stratului de fundare.

Conform normativului NP074/2014, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- studiu geotehnic;
- coloana stratigrafica;
- plan de situatie.

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al exigenelor urmatoare si al fazelor de proiectare specificate.

5. Observatii: Nu sunt.

Am primit 2 exemplare
Beneficiar,

Am predat 2 exemplare
Verifier tehnic atestat:
dr.ing. Vasile FARCAȘ



FIŞA STUDIULUI

DENUMIREA: **STUDIU GEOTEHNIC
OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ**

AMPLASAMENT: **MUN. AIUD, JUD. ALBA**

BENEFICIAR: **SC CUANTIC ESTATE PARTENRS SRL**

FAZA: **SGP, SPF**

INTOCMIT: **SC GEODESIGN SRL**
str. Dornei nr. 42A Cluj-Napoca
J12/2136/2005 RO17672880
Tel. 0744-777009


DATA: **Iunie 2021**

LISTA DE SEMNĂTURI

PROIECTAT: ing. Teodora CHERECHEŞ



VERIFICAT: dr. ing. Vasile FARCAŞ



STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR

Privind terenul de fundare pentru OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ mun. Aiud, jud. Alba

Prezenta documentație a fost întocmită la cererea beneficiarului și are ca scop determinarea condițiilor de fundare pentru investiția: „OBIECT 2 – GALERIE COMERCIALĂ”, în mun. Aiud, jud. Alba. Acest document se poate utiliza doar pentru fazele preliminare de proiectare. Pentru fazele PT și DE sunt necesare lucrări geotehnice suplimentare conform normei NP074-2014.

a. GENERALITĂȚI

a1. Geomorfologie.

Municipiul Aiud este situat la întâlnirea celor trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei la nord-est, Podișul Tîrnavelor la sud-est și Munții Apuseni la vest. Municipiul este așezat pe ambele maluri ale râului Aiud (terasele acestuia), precum și pe terasele Mureșului.

Amplasamentul este situat în zona nordică a municipiului Aiud, pe partea dreaptă a râului Mureș. Terenul este plat, specific zonei de terasă a râului Mureș.




Fig.1: Localizare amplasament studiat (Google Earth)

a2. Geologie.

Zona cercetată cuprinde depozite sedimentare specifice Bazinului Transilvaniei, formate din conglomerate, gresii, tufuri și calcare de vîrstă tortoniană, marne, argile

marnoase și pietrișuri panoniene. Peste acestea se aşează discordant depozite pleistocen superioare, formate din blocuri, pietrișuri și nisipuri. Succesiunea sedimentară se încheie cu depozite aluvionare holocen superioare, alcătuite din pietrișuri și nisipuri, specifice zonei de terasă a râului Mureș.




Fig.2: Harta geologică a regiunii (Harta geologică a României, sc. 1:200000, foaia Turda)

a3. Apa subterană

A fost interceptată la cota -6.00m în forajul F103. În perioadele bogate în precipitații, ape de infiltratie pot să apară la orice nivel, fapt ce impune hidroizolarea substructurii. Se atrage atenția asupra învecinării amplasamentului cu fosta groapă de gunoi a orașului; apa subterană poate prezenta agresivitate chimică sulfatică slabă față de betoane (clasa de expunere XA1).

a4. Clima municipiului este de tip continental moderat, specific regiunilor de deal. Temperatura medie a lunilor de iarnă este de -2.6°C , iar a lunilor de vară 19.2°C .

Adâncimea de îngheț este de 0.90m. (STAS 6054/77).




Fig. 3 Zonarea după adâncima maximă de îngheț (STAS 6054-77)

a5. Zona seismică de calcul - conform normativului P100/1-13, zona este caracterizată de valorile accelerării terenului $a_g=0.15g$ și a perioadei de control a spectrului seismic $T_c=0.7\text{sec}$.




Fig. 4 Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului (P100-1/2013)




Fig. 5. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns (P100-1/2013)

a6. Stabilitatea terenului – Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate la momentul actual. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Toate săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate.

a.7. Încadrarea obiectivului în Zone de risc (cf. Lege nr. 575/2001)

Tab.1.

Localitate	Cutremure de pământ	Inundații		Alunecări de teren	
	Intensitatea seismică MSK	pe curs de apă	pe torrenti	Potențial de producere	
Aiud	22.876	VII	da	da	scăzut

a.8. Categoria geotehnică conform NP074 - 2014

Tab.2.

Condiții de teren	Apa subterană	Categoria de importanță	Zona seismică	Vecinătăți	Total
Terenuri dificile	Fără epuismente	Normală	$a_g = 0.10$	Fără riscuri	
6 pct.	1 pct	3 pct	1 pct	1 pct	12 pct

Risc geotehnic:

moderat.

Categorie geotehnică:

2.



b. STRATIFICAȚIA TERENULUI

b.1. Prezentarea lucrărilor de teren efectuate

Cercetările de teren corespund prevederilor Normativului NP 074/2014, conform categoriei geotehnice rezultate și cuprind: observații pe amplasament, 2 foraje geotehnice, 2 penetrări dinamice supregrele, poziția fiecărei lucrări fiind redată în planul amplasare foraje (planșa nr. 2).

Tab.3.

Foraj	Coordonate WGS 84		Adâncime[m]	Data execuției forajului
	X	Y		
F102	46.325900	23.718167	7.00	15.06.2021
F103	46.326519	23.716997	7.00	15.06.2021
DPSH B2	46.325900	23.718167	11.00	15.06.2021
DPSH B3	46.326519	23.716997	7.80	15.06.2021

Lucrările de teren s-au desfășurat în luna iunie 2021 și au urmărit identificarea succesiunii stratigrafice pe amplasament, a nivelului apei subterane. Lucrările de teren suplimentare au cuprins:

- 2 Foraje geotehnice executate cu o instalație de foraj Nordmeyer Geotool Hk.;
- 2 penetrări dinamice supregrele (DPSH-B) executate conform SR EN ISO 22475-2, cu o instalație Nordmeyer Geotool Hk.

Analizele de laborator au fost executate în laboratorul S.C. Geodesign S.R.L. Cluj-Napoca, autorizat GTF/ AchA/ ACS/ D ISC grad II.

b.2. Stratificația terenului

Pe baza forajelor, a penetrărilor dinamice supregrele, a încercărilor de laborator, precum și a materialului de arhivă, s-a pus în evidență următoarea succesiune stratigrafică caracteristică descrisă mai jos.

Orizontul antropic

Strat 1 – Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă. Stratul a fost interceptat de la cota relativă 0.00m și are o grosime cuprinsă între 1.50m (F103) și 2.75m (F102).



Strat 1a – Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ. Stratul a fost interceptat de la cote cuprinse între -1.50m (F103) și -2.75m (F102) și are o grosime cuprinsă între 1.50m (F103) și 4.25m (F102). Forajul F102 s-a încheiat în acest strat.

Orizontul aluvionar fin

Strat 2 – Praful nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale. Stratul a fost interceptat la cota -3.80m și -5.90m (F103) și are o grosime de 1.70m, respectiv 0.40m.

Strat 2a – Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă. Stratul a fost interceptat la cota -3.00m (F103) și are o grosime de 0.80m.

Orizontul aluvionar grosier

Strat 3 – Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu încis, afânăt. Stratul a fost interceptat la cota relativă -5.50m (F103) și are o grosime de 0.40m. De la cota -6.80m, în penetrarea DPSH B2, stratul are îndesare medie (**Stratul 3'**).

Orizontul marin lacustru

Strat 4 – Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare. Stratul a fost interceptat la cota relativă 6.30m (F103) și are o grosime de 0.47m. Forajul F103 s-a încheiat în acest strat.

Notă importantă: - stratificația are un puternic caracter antropic, pe amplasament existând zone cu umpluturi cu grosimi de până la 7.00m.

b.3. Interpretare penetrări dinamice supergrele

Pe amplasament s-au executat 2 penetrări dinamice (vezi plan amplasare foraje). Tipul penetrarilor: DPSH-B – penetrare dinamică supergreu. Caracteristicile penetrometrului dinamic supergreu sunt următoarele:

Tab.4.

Tip penetrometru	Diametru con <mm>	Sectiune con <cm ² >	Unghi la vârf <°>	Masă berbec <kg>	Inălțimea de cădere <cm>	Obs.
DPSH-B	50.2	20	90 °	63.50	75	N20

Interpretarea încercărilor de penetrare dinamică s-a realizat utilizând programul



Dynamic Probing produs de Geostru.

Prelucrările geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coeziive și necoeziive cu numeroase corelații disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o “caracterizare geotehnică” mai precisă și semnificativă, specifică zonei, cu referință la tipul litologic definit. Corelațiile sunt acceptate în literatura de specialitatea, alegerea tipului de corelație făcându-se în funcție de tipul pământului și de experiența locală.

Totuși, trebuie specificat faptul că încercarea are un caracter dinamic, lucrul mecanic cu care se acționează asupra pământului fiind aplicat rapid, fără ca pământul coeziu să aibă posibilitatea de drenare; în consecință se poate concluziona că încercarea este foarte utilă și necesară pentru caracterizarea pământurilor necoeziive, iar pentru pământurile coeziive informațiile interpretate sunt valabile cel mult pentru domeniul nedrenat.

Oricum, avantajele oferite de metodă (cercetare continuă a terenului, adâncimi de investigare relative mari, cost redus, mobilizare ușoară, greutate utilaj redusă, etc) primează, făcând din penetrarea dinamică o incercare indispensabilă cel puțin pentru pământurile necoeziive.

Întrucât penetrările dinamice s-au realizat lângă foraje geotehnice litologia terenului este cunoscută. Împărțirea în adâncime pe strate a penetrărilor s-a făcut ținând seama atât de litologie cât și de numărul de lovituri pe 20cm pătrundere a conului (N_{DPM}); astfel în unele cazuri stratele rezultate din foraje au fost împărțite în substraturi rezultând caracteristici fizico-mecanice diferite în adâncime.

După împărțirea pe strate s-a determinat valoarea reprezentativă a numărului de lovituri pe fiecare strat.

Se calculează valoarea reprezentativă ca valoare medie pe stratul considerat. Valoarea rezultată nu este neapărat o valoare caracteristică, rezultată în urma unui calcul statistic, dar este o valoare des utilizată în practică (nu o recomand pentru structuri definitive, încărcări locale, etc.).

$$N_{DPM, \text{mediu}} = \frac{\sum N_{DPM, i}}{n}$$

Calcul $N_{SPT, k}$

După stabilirea valorii caracteristice pe strat $N_{DPM, k}$ se determină $N_{SPT, k}$ prin intermediul coeficientului de corelație (c_{cor}) cu N_{SPT} (N_{SPT} – valoarea pentru Standard Penetration Test).

Valoarea coeficientului de corelație se determină pe baza energiei induse în prăjini de fiecare tip de încercare, de diametrul conului, adâncimea de penetrare, etc., și poate fi



considerat variabil cu adâncimea. Pentru DPSH-B se poate considera valoarea coeficientului de corelatie cu N_{spt} , la adâncimea de 2.00m ca fiind egal cu 1.5014.

$$N_{spt\ k} = c_{cor} * N_{DPM\ k}$$

Calcularea valorilor N_{60} și $N_{1,60}$

Corelațiile recente pentru N_{spt} , densitate relativă și unghi de rezistență la forfecare pentru terenurile granulare sunt prevazute cu valori ale rezistenței penetrometrice în funcție de N_{60} ($N_{spt}=N_{60}$ după Cestari, 1996) sau $N_{1,60}$ valoare normalizată la o tensiune geostatică verticală de 1 bar prin aplicarea coeficientului CN (Liao Withman 1986).

$$N_{60} = N_{spt} * CE$$

N_{60} : Valoarea lui N_{spt} normalizat la 60% din energia transmisă de berbec (după Cestari $N_{60}=N_{spt}$)

$$CE = ER/60$$

$$N_{1,60} = N_{spt} * CE * CN * CR * CB * CS$$

$$CN = (p_a / \sigma' v) 1/2 \text{ Liao și Withman (1986)}$$

$$p_a = \text{presiunea atmosferică} = 98.1$$

CN: Coeficientul de corecție în funcție de tensiunea verticală

CE: Factorul de corecție datorat sistemului de batere

ieCR: Factorul de corecție datorat lungimii tijelor de batere

CB: Factorul de corecție datorat diametrului găurii de foraj

CS: Factorul de corecție datorat prezenței sau absenței manșonului

ER: Raportul de energie a echipamentului conform ASTM D-4633-86.

CN în aplicațiile practice nu poate avea o valoare mai mare de 2 și preferabil nu mai mare de 1.5. Corecția CN se aplică doar pentru calculul densității relative și a unghiului de rezistență la forfecare, nu se aplică pentru calculul parametrilor nedrenați și de deformabilitate.



Tabel centralizator cu valorile obținute din penetrările dinamice supergrele (pentru interpretarea penetrărilor dinamice vezi ANEXA I):

Tab.5.

Tip strat	NsPT	c _u [kPa]	E _{oed} [MPa]	E _y [Mpa]	D _r [%]	φ' [°]
<i>Strat 1</i> Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	6.02 4.26	- -	9.9 3.55	7.08 3.02	54.15 48.75	30.11 29.24
<i>Strat 1a</i> Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	5.29 3.67	- -	9.15 3.43	6.23 2.84	40.3 39.94	28.93 28.95
<i>Strat 1a'</i> Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	38.17	-	26.58	26.07	87.04	37.49
<i>Strat 2</i> Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	2.68 49.63	- -	3.23 12.69	2.55 16.37	29 100	28.05 40.66
<i>Strat 2a</i> Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	2.63	16.08	2.81	2.58	-	-
<i>Strat 3</i> Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, afanat	25.57		7.84	9.29	84.05	34.82
<i>Strat 3'</i> Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	27.22	-	31.65	22.62	78.01	34.03
<i>Strat 4</i> Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	48.13 127.58	318.62 844.55	48.32 127.78	47.20 125.11	-	-

b.3. Valori caracteristice propuse pentru parametrii geotehnici ai terenului

La calculul fundațiilor și al terenului de fundare se propune utilizarea următorilor parametrii geotehnici:

Tab.6.

Nr strat	Denumire strat	Valori propuse pe strat		
		φ' k [°]	c' k [kPa]	E _{yk} [kPa]
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	29.24	0	8000
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	28.93	0	6000
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	28.05	0	4500
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	12	18	6000
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, afanat	34.82	0	10000



Nr strat	Denumire strat	Valori propuse pe strat		
		φ'_{k} [°]	c'_{k} [kPa]	E_{yk} [kPa]
3'	Pietriș cu nisip, rar bolovăniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	34.03	0	12000
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	18	Cu=48.13	35000

c. CONDIȚII DE FUNDARE

c1. Condiții de fundare pentru Magazin:

Fundații de adâncime

Fundațiile se vor îンcastra în stratul 3' - Pietriș cu nisip, rar bolovăniș, cafeniu închis, cu îndesare medie, la adâncimea minimă de fundare $D_f = -6.80m$.

Informativ, pentru predimensionare, la calculul terenului de fundare pentru stratul 3' se va considera presiunea convențională de bază:

$$p_{conv.} = 350 \text{ kPa}$$

Pentru obținerea valorii presiunii convenționale de calcul se vor calcula corecțiile de adâncime și lățime în conformitate cu normativul NP112-14.

Se vor realiza piloți îンcastrați în stratul 3'; adâncimea de încastrare în stratul 3' va fi de minim 3 ori diametrul pilotului.

Alternativ se pot realiza elemente fișate rigide încastrate în stratul 3'.

Verificarea finală a capacitații portante a terenului se face conform SR EN 1997/1-2004, condiții nedrenate; valoarea coeficienților parțiali de siguranță se alege conform SR EN 1997/1-2004.

c2. Pardoseli, Platforme betonate

Se va îndepărta stratul de umplutură (stratul 1). Fundarea se face pe stratul 2, Praful nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale.

La predimensionarea pardoselilor/platformelor se poate considera valoarea E_{v2} la terenul de fundare (strat 2) $E_{v2} = 20.000 \text{ kPa}$.

Se va prevedea determinarea modulului de deformatie liniară pe ramura de încărcare și reîncărcare $E_{v1,2}$, determinarea gradului de compactare precum și a modulului de deformatie conform STAS 8942-90 atât la terenul de fundare, la stratele intermedie cât și la cota superioară a stratului suport pardoseală/platformă.

Pardoselile se vor realiza pe baza unui proiect verificat exigența Af.



Verificarea compactării terasamentelor se face conform normativelor în vigoare și cerințelor suplimentare ale beneficiarului.

c.3. Parcări și drumuri de incintă

La momentul actual, conform STAS 1709/1-90 condițiile hidrologice ale complexului rutier sunt *defavorabile*.

Conform STAS 1709/1-90 tipul climatic este II.

Din punct de vedere al sensibilității la îngheț, conform STAS 1709/2-90, pământurile se încadrează în următoarele tipuri:

Nr strat	Denumire strat	Simbol	Gradul de sensibilitate la îngheț
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	P5	Foarte sensibil
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	P5	Foarte sensibil
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	P5	Foarte sensibil
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	P5	Foarte sensibil
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	P2	Sensibil
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	P5	Foarte sensibil

Conform STAS 2914-84, pământurile se încadrează în următoarele tipuri:

Nr strat	Denumire strat	Simbol	Calitate ca material pentru terasamente
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	3a	Mediocru
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	4a	Mediocru
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	2b	Bună
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	4b	Mediocru
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	2b	Bună
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	4b	Mediocru



La calcul terenului de fundare se vor considera presiunile convenționale de bază:

Nr strat	Denumire strat	p_{conv} [kPa]
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	-
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	-
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	150
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	200
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	250
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	350

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic, conform PD 177-2001 pentru fiecare strat este:

Nr strat	Denumire strat	E_p [Mpa]
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	70
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	70
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	70
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	70
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	80
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	70

Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson, conform PD 177-2001, pentru fiecare strat este:

Nr strat	Denumire strat	μ
1	Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă	0.42
1a	Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ	0.42
2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale	0.42
2a	Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă	0.42
3	Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie	0.30
4	Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare	0.42



d. RECOMANDĂRI

Se vor adopta următoarele măsuri minimale (v. NP126-2010):

1. prevederea unor măsuri constructive care să mărească rigiditatea construcției;
2. secționarea clădirii cu tronsoane de max. 30m, prin rosturi de tasare;
3. conductele purtătoare de apă ce ies din clădire, vor fi prevăzute cu racorduri elastice etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor. Este indicat ca în interiorul clădirilor, conductele să fie montate aparent;
4. se recomandă realizarea de trotuare etanșe în jurul clădirilor, cu lățimea minimă de 1.00m, așezate pe un strat de pământ stabilizat (20cm), cu pantă spre exterior 5%. Ele se vor rostui cu mortar de ciment sau mastic bituminos.
5. evacuarea apelor superficiale și amenajarea suprafeței terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior;
6. se recomandă evitarea plantării sau menținerii de arbori, pomi, arbuști la o distanță mai mică de 3-5m de clădire;
7. anexele clădirilor vor fi fundate la aceeași adâncime de fundare cu construcția.

Eventuala umplutură din jurul construcției se va executa în strate de 0.20m bine compactate ($D>95\%$).

Ultimul strat de pământ (30cm) se va săpa imediat înaintea turnării betonului în fundații. Săpăturile se vor lăsa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din săpătură nu se va depozita la marginea săpăturii.

În cazul în care la cota de fundare se vor întâlni accidente litologice (zone de alterare cu consistență mai redusă, lentile de nisip mâlos etc.), săpătura se va adânci până la interceptarea stratului de fundare .

Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor și elevațiilor) se vor executa fără întrerupere și într-un timp cât mai scurt posibil.

Pe timpul executării lucrărilor se vor respecta normele de protecție a muncii.

Orice neconcordanță litologică va fi adusă la cunoștința inginerului geotehnician.

Clasificarea pământurilor după modul de comportare la săpare

Conform normativului Ts/1-93, stratele se încadrează după cum urmează:

Strat 1 – Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă. Categorie de teren mijlocie I, nr. crt.62;

Strat 1a – Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contractil activ. Categorie de teren mijlocie I, nr. crt.62;

Strat 2 – Argilă prăfoasă/ Praful argilos cafeniu închis/negricios, moale-consistent, contractil activ. Categorie de teren tare, I, nr. crt.22;

Strat 2a – Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă. Categorie de teren tare, I, nr. crt.22;

Strat 3 – Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie. Categorie de teren foarte tare, III, nr. crt.42;

Strat 4 – Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoasă-tare. Categorie de teren foarte tare, III, nr. crt.39;

e. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 14688/1-2018	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere.
SR EN ISO 14688/2-2018	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
SR EN 1997-1:2004/ NB:2016	Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea1: Reguli generale.
SR EN 1997-2:2007/ NB:2009	Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului.
SR EN ISO 22476- 2:2006/A1:2012	Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică.
STAS 1709/1-90	Adâncimea de îngheț în sistemul rutier
STAS 1709/2-90	Aceștia fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț
PD 177-2001	Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide
STAS 2914-84	Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate
NP124-2010	Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere
STAS 1913/1-82	Teren de fundare. Determinarea umidității.
STAS 1913/3-76	Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor.
STAS 1913/4-86	Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/5-85	Teren de fundare. Determinarea granulozității.
STAS 3300/1-85	Teren de fundare. Principii generale de calcul.
STAS 3300/2-85	Teren de fundare. Calculul de fundare în cazul fundării directe.
STAS 6054-77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.
STAS 8942/1-89	Teren de fundare. Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru.
STAS 8942/2-82	Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă.
NP 074-2014	Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”.
NP 112-2014	Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.
NP126-2010	Normativ privind fundarea constructiilor pe paminturi cu umflari și contractii mari
P100-1/2013	Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri.
Ts/1-93	Încadrarea pământurilor după săpături.

Prezenta documentație se va supune verificării exigență Af.

CLUJ-NAPOCA

Iunie 2021



ÎNTOCMIT
ing. Teodora CHERECHEȘ



SC GEODESIGN SRL		FISA CU REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTECNIC																	
Cluj-Napoca, str. Dornei 42A		Complex borehole profile																	
CARACTERISTICI FIZICE (physical soil properties)																			
ADINCHIMEA (layer depth)	GROSIMEA (layer thickness)	DESCRIEREA STRATULUI (layer description)	PROBA (sample) DENUMIRE PROBA (SR EN 14688)	GRANULOZITATE (granulometry) DISTRIBUȚIE PROCENTUALĂ PE FRACTULINI - procente din masa -	COTA (level) SR EN 1997-2 Călărie probă	PROBA (sample number)	NUMAR PROBA DENUMIRE PROBA (SR EN 14688)	GRANULOZITATE (granulometry) Bolovans [Co]	Argila [Cl] Prăf [Si] Nisip [Ss]	Pretes [Gr] Mătăsăre [M]	U _L %	S _r %	M _s %	D/T UU CU CD	Timp micro mm/min	Viteză mm/min	FORFECARE (shearing) DPSh-B	COMPRESIBILITATE DPSh-B	DPSh-B
m	m	(underegründ water level) nr/level hidrostatic number strat	m	d ₆₀ d ₁₀ d ₅₀ d ₁₀₀ d ₁₅₀ d ₂₀₀ d ₃₀₀ d ₄₀₀ d ₅₀₀ d ₆₀₀ d ₇₀₀ d ₈₀₀ d ₉₀₀ d ₁₀₀₀ d ₁₂₀₀ d ₁₅₀₀ d ₂₀₀₀ d ₃₀₀₀ d ₄₀₀₀ d ₅₀₀₀ d ₆₀₀₀ d ₇₀₀₀ d ₈₀₀₀ d ₉₀₀₀ d ₁₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀ d ₁₅₀₀₀ d ₂₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₁₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₂₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₃₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₄₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₅₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₆₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₇₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₈₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d ₉₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀₀ d _{10000000000000000000000000000000000000</sub}															

NAS - nivelul apei subterane




ing. Teodora CHERECHEŞ

ADINCIIMEA (layer depth) m	GROSIMEA (layer thickness) m	DESCRIEREA STRATULUI (layer description)	PROBA (sample)	GRANULOZITATE (granulometry) U _n = $\frac{d_{10}}{d_{60}}$	CARACTERISTICI FIZICE (physical soil properties)										COMPRESIBILITATE						FORFECARE (shearing)				DPSH-B	
					w	w _f	I _p	I _c	Y	Y _d	n	e	Mo	U _L	S _r	$\frac{E_{DPSH-B}}{E}$	$\frac{E_{DPSH-B}}{E}$	ϵ_{300}	ϵ_{300}	TIPUL micro	Viteză	D/T	UL	CU	CD	grade
1.00	1.50	1	Umplutura - argilă prăfoasă, nisipoasă, rar bolovăniș, căfeniu-închișă, cu conținut de materiale de construcții.	sasCI	P1	-1,25	19,61	50,60	25,05	4,74	0,00	23,04														
2.00	1.50	1a	Umplutura - praf argilos nisipos, rar bolovăniș, căfeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții, contrastul activ	sasCI	P2	-2,50	18,98	42,38	27,56	11,08	0,00	21,90	40,92	17,51	23,41	0,81	20,07	16,47	38,18	0,62	100	0,95				
3.00	3,00	2a	Argilă prăfoasă căfeniu-închișă, consistentă spre vătăsoasă	siCI	P3	-3,40	25,93	53,77	18,70	1,60	0,00	20,61	43,18	19,75	23,43	0,96	19,27	15,98	40,01	0,67	90	0,82				
3.80	1,70	2	Praf nisipos/ praf nisipos argilos căfeniu deschis, moale	saSi	P4	-3,90	3,20	43,81	50,76	2,24	0,00	15,58														
4.00	5,00			sacSI	P5	-5,25	7,67	53,72	35,93	2,68	0,00	25,46	28,25	17,71	10,54	0,26	20,13	16,05	38,64	0,63	55	1,06				
5.50	0,40		Pietris cu nisip, rar bolovăniș,	saGr	P6	-5,70	0,00	0,81	46,09	53,10	0,00	8,53														
5,90	0,40	3	NAS căfeniu închiș, eu îndesare medie	siSa	P7	-6,10	0,00	34,37	64,97	0,66	0,00	18,50														
6,00	0,40	-6,00	Praf nisipos/ praf nisipos argilos căfeniu deschis, moale	sacSI	P8	-6,40	8,63	57,56	33,77	0,04	0,00	15,91														
6,30	0,70	2	Argilă maroasă cenușie cu benzii nisipoase ruginoase, vâniosă-tare																							
7,00	7,00	4																								

NAS - nivelul apelor subterane






LEGENDA:

- ① Umplutură - argilă prăfoasă nisipoasă, rar bolovaniș, cafeniu-închisă, cu conținut de materiale de construcții, moale spre consistentă
- ①a Umplutură - praf argilos nisipos, rar bolovaniș, cafeniu, moale spre consistent, cu conținut de materiale de construcții
- ② Praj nisipos/ praf nisipos argilos cafeniu deschis, moale
- ②a Argilă prăfoasă cafeniu-închisă, consistentă spre vârtoasă
- ③ Pietriș cu nisip, rar bolovaniș, cafeniu închis, cu îndesare medie
- ④ Argilă marnoasă cenușie cu benzi nisipoase ruginii, vârtoaă-tare




S.C. GEODESIGN S.R.L. str. Dornei, nr. 42A, Cluj-Napoca tel: 0744-777009		Beneficiar: SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL	1
Proiectat	ing. Teodora CHERECHES		
Redactat	ing. Teodora CHERECHES	Data	Junie 2021
Verificat		COLOANE STRATIGRAFICE	
Amplasament: mun. Aiud, jud. Alba			




LEGENDA:

- Foraj geotehnic
- Penetrație dinamica
- supergrea

S.C. GEODESIGN S.R.L.	Beneficiar: SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL	2		
str. Dornei, nr. 42A*, Cluj-Napoca				
tel: 0744-777009				
Proiectat	ing. Teodora CHERECHES	* Data Redactat	ing. Teodora CHERECHES	Junie 2021
Verificat				



PLAN AMPLASARE FORAJE



S.C. GEODESIGN S.R.L.	Beneficiar: SC CUAINTIC ESTATE PARTNERS SRL	Pl. nr 3
str. Dornei, nr. 42A, Cluj-Napoca tel: 0744-777009		
DESIGN S.R.L.		
Projectat	ing. Teodora CHERECHES	Data iunie 2021
Redactat	ing. Teodora CHERECHES	
Verificat		



LEGENDA:

○ amplasament cercetat



S.C. Geodesign S.R.L.

str. Dornei, nr. 42A, Cluj-Napoca, tel: 0744-777009

ANEXA I

PENETRĂRI DINAMICE

SUPERGRELE

ESTIMATE TEST GEOTECHNICAL PARAMETERS DPSH B2
COHESIVE SOILS

Undrained cohesion

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Cu (KPa)
Layer (4) strat 4	48.13	8.80-11.00	Terzaghi-Peck	318.62

Qc (CPT Cone resistance)

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Qc (Mpa)
Layer (4) strat 4	48.13	8.80-11.00	Robertson (1983)	9.44

Oedometric module

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Eed (Mpa)
Layer (4) strat 4	48.13	8.80-11.00	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	48.32

Young's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Ey (Mpa)
Layer (4) strat 4	48.13	8.80-11.00	Apollonia	47.20

Unit weight

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Unit weight (KN/m ³)
Layer (4) strat 4	48.13	8.80-11.00	Meyerhof	24.52

COHESIONLESS SOILS

Relative density

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Relative density (%)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Meyerhof 1957	54.15
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Meyerhof 1957	40.3
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Meyerhof 1957	78.01

Shear resistance angle

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Angle of friction (°)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	N1,60=10.23	Wolff (1989) N160	30.11
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	N1,60=6.17	Wolff (1989) N160	28.93





Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	N1,60=24.13	Wolff (1989) N160	34.03
-----------------------	-------	-----------	-------------	----------------------	-------

Young's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Young's modulus (Mpa)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Schmertmann (1978) Sands	7.08
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Schmertmann (1978) Sands	6.23
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Schultze- Menzenbach Gravel and sand	22.62

Oedometric module

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Oedometric module (Mpa)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Menzenbach e Malcev	9.9
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Menzenbach e Malcev	9.15
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Menzenbach e Malcev	31.65

Unit weight

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Unit Weight (KN/m³)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Terzaghi-Peck 1948	13.98
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Terzaghi-Peck 1948	13.89
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Terzaghi-Peck 1948	16.39

Poisson's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Poisson
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	(A.G.I.)	0.34
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	(A.G.I.)	0.34
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	(A.G.I.)	0.3

Dynamic shear modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	G (Mpa)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Ohsaki (Sabbie pulite)	34.46
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Ohsaki (Sabbie pulite)	30.51





S.C. Geodesign S.R.L.

str. Dornei, nr. 42A, Cluj-Napoca, tel: 0744-777009

Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Ohsaki (Sabbie pulite)	142.31
-----------------------	-------	-----------	-------	---------------------------	--------

Qc (CPT Cone resistance)

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Qc (Mpa)
Layer (1) strat 1	6.02	0.00-2.60	6.02	Robertson 1983	1.18
Layer (2) strat 1a	5.29	2.60-6.80	5.29	Robertson 1983	1.04
Layer (3) strat 3'	27.22	6.80-8.80	27.22	Robertson 1983	5.34





GEOSTRU
CHANGES FROM: PREFERENCES OPTIONS
COMPANY
.....

DYNAMIC PENETRATION TEST dpsh b2
Equipment used... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Customer: SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Description:
Location: mun. Aiud, jud. Alba

Scale 1:53



ESTIMATE TEST GEOTECHNICAL PARAMETERS DPSH B3
COHESIVE SOILS

Undrained cohesion

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Cu (KPa)
Layer (3) strat 2a	2.63	3.00-3.80	Terzaghi-Peck	16.08
Layer (7) strat 4	127.58	6.60-7.80	Terzaghi-Peck	844.55

Qc (CPT Cone resistance)

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Qc (Mpa)
Layer (3) strat 2a	2.63	3.00-3.80	Robertson (1983)	0.52
Layer (7) strat 4	127.58	6.60-7.80	Robertson (1983)	25.02

Oedometric module

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Eed (Mpa)
Layer (3) strat 2a	2.63	3.00-3.80	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	2.81
Layer (7) strat 4	127.58	6.60-7.80	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	127.78

Young's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Ey (Mpa)
Layer (3) strat 2a	2.63	3.00-3.80	Apollonia	2.58
Layer (7) strat 4	127.58	6.60-7.80	Apollonia	125.11

Unit weight

Description	NSPT	Layer depth (m)	Correlation	Unit weight (KN/m ³)
Layer (3) strat 2a	2.63	3.00-3.80	Meyerhof	15.79
Layer (7) strat 4	127.58	6.60-7.80	Meyerhof	24.52

COHESIONLESS SOILS

Relative density

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Relative density (%)
Layer (1) strat 1	4.26	0.00-1.20	4.26	Meyerhof 1957	48.75
Layer (2)	3.67	1.20-3.00	3.67	Meyerhof 1957	39.94



strat 1a					
Layer (4)	2.68	3.80-5.60	2.68	Meyerhof 1957	29
strat 2					
Layer (5)	25.57	5.60-6.20	25.57	Meyerhof 1957	84.05
strat 3					
Layer (6)	49.63	6.20-6.60	49.63	Meyerhof 1957	100
strat 2					

Shear resistance angle

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Angle of friction (°)
Layer (1)	4.26	0.00-1.20	N1,60=7.24	Wolff (1989) N160	29.24
strat 1					
Layer (2)	3.67	1.20-3.00	N1,60=6.24	Wolff (1989) N160	28.95
strat 1a					
Layer (4)	2.68	3.80-5.60	N1,60=3.19	Wolff (1989) N160	28.05
strat 2					
Layer (5)	25.57	5.60-6.20	N1,60=27.01	Wolff (1989) N160	34.82
strat 3					
Layer (6)	49.63	6.20-6.60	N1,60=49.55	Wolff (1989) N160	40.66
strat 2					

Young's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Young's modulus (Mpa)
Layer (1)	4.26	0.00-1.20	4.26	Bowles (1982)	3.02
strat 1					
Layer (2)	3.67	1.20-3.00	3.67	Bowles (1982)	2.84
strat 1a					
Layer (4)	2.68	3.80-5.60	2.68	Bowles (1982)	2.55
strat 2					
Layer (5)	25.57	5.60-6.20	25.57	Bowles (1982)	9.29
strat 3					
Layer (6)	49.63	6.20-6.60	49.63	Bowles (1982)	16.37
strat 2					

Oedometric module

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Oedometric module (Mpa)
Layer (1)	4.26	0.00-1.20	4.26	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	3.55
strat 1					
Layer (2)	3.67	1.20-3.00	3.67	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	3.43
strat 1a					
Layer (4)	2.68	3.80-5.60	2.68	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	3.23
strat 2					



Layer (5) strat 3	25.57	5.60-6.20	25.57	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	7.84
Layer (6) strat 2	49.63	6.20-6.60	49.63	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	12.69

Unit weight

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Unit Weight (KN/m ³)
Layer (1) strat 1	4.26	0.00-1.20	4.26	Terzaghi-Peck 1948	13.75
Layer (2) strat 1a	3.67	1.20-3.00	3.67	Terzaghi-Peck 1948	13.67
Layer (4) strat 2	2.68	3.80-5.60	2.68	Terzaghi-Peck 1948	13.54
Layer (5) strat 3	25.57	5.60-6.20	25.57	Terzaghi-Peck 1948	16.23
Layer (6) strat 2	49.63	6.20-6.60	49.63	Terzaghi-Peck 1948	18.15

Saturated unit weight

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Saturated weight (KN/m ³)
Layer (1) strat 1	4.26	0.00-1.20	4.26	Terzaghi-Peck 1948	18.37
Layer (2) strat 1a	3.67	1.20-3.00	3.67	Terzaghi-Peck 1948	18.32
Layer (4) strat 2	2.68	3.80-5.60	2.68	Terzaghi-Peck 1948	18.24
Layer (5) strat 3	25.57	5.60-6.20	25.57	Terzaghi-Peck 1948	19.90
Layer (6) strat 2	49.63	6.20-6.60	49.63	Terzaghi-Peck 1948	21.09

Poisson's modulus

Description	NSPT	Layer depth (m)	N. Calculation	Correlation	Poisson
Layer (1) strat 1	4.26	0.00-1.20	4.26	(A.G.I.)	0.35
Layer (2) strat 1a	3.67	1.20-3.00	3.67	(A.G.I.)	0.35
Layer (4) strat 2	2.68	3.80-5.60	2.68	(A.G.I.)	0.35
Layer (5) strat 3	25.57	5.60-6.20	25.57	(A.G.I.)	0.3
Layer (6) strat 2	49.63	6.20-6.60	49.63	(A.G.I.)	0.25

Dynamic shear modulus

Description	NSPT	Layer depth	N. Calculation	Correlation
-------------	------	-------------	----------------	-------------



		(m)			(Mpa)
Layer (1) strat 1	4.26	0.00-1.20	4.26	Ohsaki (Sabbie pulite)	24.89
Layer (2) strat 1a	3.67	1.20-3.00	3.67	Ohsaki (Sabbie pulite)	21.64
Layer (4) strat 2	2.68	3.80-5.60	2.68	Ohsaki (Sabbie pulite)	16.10
Layer (5) strat 3	25.57	5.60-6.20	25.57	Ohsaki (Sabbie pulite)	134.18
Layer (6) strat 2	49.63	6.20-6.60	49.63	Ohsaki (Sabbie pulite)	250.28



GEOSTRUC
CHANGES FROM: PREFERENCES OPTIONS
COMPANY


DYNAMIC PENETRATION TEST dpsh b3
Equipment used... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Customer: SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL

Description:

Location: mun. Aiud, jud. Alba

Scale 1:38





S.C. Geodesign S.R.L.

str. Dornei, nr. 42A, Cluj-Napoca, tel: 0744-777009

ANEXA II

RAPOARTE DE LABORATOR

 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj		RAPORT INCERCARE		Cod
		SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia
			1	0

Raport de incercare nr. 1754 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F102
Adancimea:	-1.00
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P1
Denumirea probelor:	
Data prelevarii probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	13.07	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.0	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - piatră 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{60}/d_{10}$	-	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-201
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistență I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	-	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	#VALUE!	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eşantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMĂȘ



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj		RAPORT INCERCARE	
SR EN ISO/IEC 17025:2018		Ediția Revizia 1	Cod R.I.-GEO 51 0

Raport de incercare nr. 1755 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F102
Adancimea:	-2.25
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P2
Denumirea probelor:	PIETRIS CU PRAF NISIPOS [sasiGr]
Data prelevarii probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	16.18	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.00	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	3.85 27.30 31.12 37.72 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	#VALUE!	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol Cristina CIZMAS



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj		RAPORT INCERCARE	
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			Cod R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1755 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:

SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL

Amplasament:

mun. Aiud, jud. Alba

Foraj:

F102

Adancimea:

-2.25

Nr.comanda:

93/17.06.2021

Nr proba:

P2

Denumirea probelor:

PIETRIS CU PRAF NISIPOS [sasiGr]

Data prelevării probelor:

15.06.2021

Data receptiei probelor:

15.06.2021


Perioada incercarilor

15.06.2021-22.06.2021

Prelevator proba:

Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	62.28
1.00	41.50
0.63	41.48
0.20	34.80
0.10	34.76
0.077	31.16
0.0547	29.55
0.0388	28.91
0.0277	26.34
0.0200	19.92
0.0147	18.31
0.0105	16.70
0.0074	16.06
0.0053	15.10
0.0038	10.28
0.0022	3.85
0.001	0.00



Tip pamant	D <small>dm</small> m)	Procente (%)
argila	Cl	3.85
praf fin	FSi	11.24
praf mijlociu	MSi	11.24
praf mare	CSi	4.82
nisip fin	FSa	3.64
nisip mijlociu	MSa	6.68
nisip mare	CSa	20.80
pietris mic	FGr	37.72
pietris mijlociu	MGr	0.00
pietris mare	Cgr	0.00
Bolovanis	Co	0.00
Blocuri	Bo	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA



S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE			Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1756 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F102
Adancimea:	-3.50
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P3
Denumirea probelor:	PRAF NISIPOS [saSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	23.00	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	18.47	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.19	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - piatră 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	4.48 48.92 36.42 10.18 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistență I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	16.11 0.76 19.06 35.17 -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	80.00	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	15.01	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	42.59	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.74	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	0.81	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol. Cristina CIZMAS




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1756 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F102
Adancimea:	-3.50
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P3
Denumirea probelor:	PRAF NISIPOS [saSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	89.82
1.00	88.18
0.63	86.84
0.20	68.08
0.10	66.80
0.069	53.40
0.0494	51.80
0.0361	44.77
0.0258	42.21
0.0186	37.41
0.0139	31.98
0.0100	27.82
0.0072	23.02
0.0053	13.43
0.0037	12.79
0.0022	4.48
0.001	0.00



Tip pamant	D <small>dm</small> m)	Procente (%)	
argila	CI	0.002 < d < 0.0063	4.48
praf fin	FSi	0.002 < d < 0.0063	8.95
praf mijlociu	MSi	0.0063 < d < 0.02	28.78
praf mare	CSi	0.02 < d < 0.063	11.19
nisip fin	FSa	0.063 < d < 0.2	14.68
nisip mijlociu	MSa	0.2 < d < 0.63	18.76
nisip mare	CSa	0.63 < d < 2	2.98
pietris mic	FGr	2 < d < 6.3	10.18
pietris mijlociu	MGr	6.3 < d < 20	0.00
pietris mare	Cgr	20 < d < 63	0.00
Bolovanis	Co	63 < d < 200	0.00
Blocuri	Bo	200 < d < 630	0.00

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol. Cristina CIZMAŞ



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia

Raport de incercare nr. 1757 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F102
Adancimea:	-5.50
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P4
Denumirea probelor:	PRAF ARGILOS NISIPOS [sacISi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	21.94	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	19.32	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.19	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	10.23 50.52 36.63 2.62 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	16.45 0.71 17.19 33.64 -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	70.00	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	15.84	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	39.41	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.65	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	0.88	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului .
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol. Cristina CIZMAŞ



S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			Cod R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1757 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:

SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL

Amplasament:

mun. Aiud, jud. Alba

Foraj:

F102

Adancimea:

-5.50

Nr.comanda:

93/17.06.2021

Nr proba:

P4

Denumirea probelor:

PRAF ARGILOS NISIPOS [saciSi]

Data prelevării probelor:

15.06.2021

Data receptiei probelor:

15.06.2021


Perioada incercarilor

15.06.2021-22.06.2021

Prelevator proba:

Robert GHEORGHIU

diametrul d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	97.38
1.00	95.88
0.63	94.54
0.20	70.94
0.10	70.88
0.067	60.75
0.0476	59.80
0.0349	52.44
0.0251	48.60
0.0181	43.81
0.0135	38.37
0.0097	35.81
0.0070	29.42
0.0051	19.83
0.0036	19.19
0.0022	10.23
0.001	0.00



Tip pamant	Ddmm)	Procente (%)	
argila	CI	d<0.002	10.23
praf fin	FSi	0.002<d<0.0063	9.59
praf mijlociu	MSi	0.0063<d<0.02	28.78
praf mare	CSi	0.02<d<0.063	12.15
nisp fin	FSa	0.063<d<0.2	10.19
nisp mijlociu	MSa	0.2<d<0.63	23.60
nisp mare	CSa	0.63<d<2	2.84
pietris mic	FGr	2<d<6.3	2.62
pietris mijlociu	MGr	6.3<d<20	0.00
pietris mare	Cgr	20<d<63	0.00
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMAŞ



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE			
SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0	Cod R.I.-GEO 51	

Raport de incercare nr. 1758 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-1.25
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P1
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA NISIPOASA [sasiCl]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	23.04	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	19.81	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.68	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{50}/d_{10}$	19.61 50.60 25.05 4.74 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistență I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	16.10	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	39.56	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.65	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	0.94	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol. Cristina CIZMĂȘ




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		Cod	
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1758 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-1.25
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P1
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA NISIPOASA [sasiCI]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	95.26
1.00	93.78
0.63	92.78
0.20	80.10
0.10	80.06
0.062	70.21
0.0446	68.63
0.0329	60.73
0.0233	60.09
0.0168	55.98
0.0126	51.24
0.0091	47.44
0.0066	41.75
0.0047	37.95
0.0034	31.63
0.0021	19.61
0.001	0.00



Tip pamant	Ddimm)	Procente (%)
argila	d<0.002	19.61
praf fin	0.002<d<0.0063	18.34
praf mijlociu	0.0063<d<0.02	22.14
praf mare	0.02<d<0.063	10.12
nisip fin	0.063<d<0.2	9.89
nisip mijlociu	0.2<d<0.63	12.68
nisip mare	0.63<d<2	2.48
pietris mic	2<d<6.3	4.74
pietris mijlociu	6.3<d<20	0.00
pietris mare	20<d<63	0.00
Bolovanis	63<d<200	0.00
Blocuri	200<d<630	0.00

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator: **Denisa PASCA** Laborator de gr.
Aut. Nr. 3671/14.12.2020 Sef Profil:
ing. Denisa PASCA Ing. geol. Cristina CIZMAŞ



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj		RAPORT INCERCARE		Cod
SR EN ISO/IEC 17025:2018		Ediția	Revizia	R.I.-GEO 51
		1	0	

Raport de incercare nr. 1759 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-2.50
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P2
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA NISIPOASA [sasiCI]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	21.90	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	20.07	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.68	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	18.98 42.38 27.56 11.08 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	23.41 0.81 17.51 40.92 -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	100.00	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	16.47	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	38.18	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.62	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	0.95	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:

ing. Denisa PASCA 

Sef Profil:

ing.geol. Cristina CIZMAŞ




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția <hr/> 1	Revizia <hr/> 0

Raport de incercare nr. 1759 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-2.50
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P2
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA NISIPOASA [sasiCI]
Data prelevarii probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	88.92
1.00	87.10
0.63	85.52
0.20	72.00
0.10	71.96
0.066	61.36
0.0466	60.09
0.0337	55.98
0.0242	52.82
0.0174	49.66
0.0129	44.91
0.0093	41.12
0.0067	37.00
0.0048	35.42
0.0035	26.57
0.0021	18.98
0.001	0.00



Tip pamant	D <small>mm</small>)	Procente (%)	
argila	Cl	d<0.002	18.98
praf fin	FSi	0.002< d <0.0063	16.45
praf mijlociu	MSi	0.0063< d <0.02	17.40
praf mare	CSi	0.02< d <0.063	8.54
nisip fin	FSa	0.063< d <0.2	10.64
nisip mijlociu	MSa	0.2< d <0.63	13.52
nisip mare	CSa	0.63< d <2	3.40
pietrîs mic	FGr	2< d <6.3	11.08
pietrîs mijlociu	MGr	6.3< d <20	0.00
pietrîs mare	Cgr	20< d <63	0.00
Bolovanis	Co	63< d <200	0.00
Blocuri	Bo	200< d <630	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMĂȘ



S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE			Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1760 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-3.40
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P3
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	20.61	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	19.27	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.68	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	25.93 53.77 18.70 1.60 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	23.43 0.96 19.75 43.18 -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	90.00	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	15.98	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	40.01	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.67	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	0.82	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj		RAPORT INCERCARE	
		SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția Revizia
		1	0
			R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1760 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-3.40
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P3
Denumirea probelor:	ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	98.40
1.00	97.92
0.63	97.50
0.20	88.68
0.10	88.66
0.059	79.70
0.0421	78.12
0.0308	72.74
0.0225	67.05
0.0167	57.56
0.0124	55.03
0.0089	51.24
0.0065	44.91
0.0047	39.22
0.0034	35.42
0.0020	25.93
0.001	0.00



Tip pamant	D(dmm)	Procente (%)	
argila	CI	d<0.002	25.93
praf fin	FSi	0.002<d<0.0063	13.28
praf mijlociu	MSi	0.0063<d<0.02	27.83
praf mare	CSi	0.02<d<0.063	12.65
nisip fin	FSa	0.063<d<0.2	8.98
nisip mijlociu	MSa	0.2<d<0.63	8.82
nisip mare	CSa	0.63<d<2	0.90
pietris mic	FGr	2<d<6.3	1.60
pietris mijlociu	MGr	6.3<d<20	0.00
pietris mare	Cgr	20<d<63	0.00
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing.geol. Cristina CIZMĂS



	S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
		RAPORT INCERCARE			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0	R.I.-GEO 51	Cod

Raport de incercare nr. 1761 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-3.90
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P4
Denumirea probelor:	PRAF NISIPOS [saSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	15.58	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.19	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	3.20 43.81 50.76 2.24 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	#VALUE!	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eşantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMĂȘ




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1761 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-3.90
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P4
Denumirea probelor:	PRAF NISIPOS [saSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	97.76
1.00	97.56
0.63	97.12
0.20	67.42
0.10	67.34
0.071	47.00
0.0510	44.77
0.0370	39.01
0.0267	34.21
0.0195	26.22
0.0143	24.62
0.0102	22.38
0.0074	16.63
0.0053	13.43
0.0038	10.23
0.0022	3.20
0.001	0.00



Tip pamant	D <small>dm</small> m)	Procente (%)
argila	CI	d<0.002
praf fin	FSi	0.002< d <0.0063
praf mijlociu	MSi	0.0063< d <0.02
praf mare	CSi	0.02< d <0.063
nisip fin	FSa	0.063< d <0.2
nisip mijlociu	MSa	0.2< d <0.63
nisip mare	CSa	0.63< d <2
pietrîs mic	FGr	2< d <6.3
pietrîs mijlociu	MGr	6.3< d <20
pietrîs mare	Cgr	20< d <63
Bolovanis	Co	63< d <200
Blocuri	Bo	200< d <630

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA



Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMAŞ

 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE			Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia	R.I.-GEO 51
Raport de incercare nr. 1762 / 22.06.2021				

Beneficiar: SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
 Amplasament: mun. Aiud, jud. Alba
 Foraj: F103
 Adancimea: -5.25
 Nr.comanda: 93/17.06.2021
 Nr proba: P5
 Denumirea probelor: PRAF ARGILOS NISIPOS [saciSi]
 Data prelevării probelor: 15.06.2021
 Data receptiei probelor: 15.06.2021
 Perioada incercarilor: 15.06.2021-22.06.2021
 Prelevator proba: Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	25.46	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	20.13	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.19	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{60}/d_{10}$	7.67 53.72 35.93 2.68 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	10.54 0.26 17.71 28.25 -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	55.00	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	16.05	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	38.64	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	0.63	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	1.06	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eşantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1762 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adâncimea:	-5.25
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P5
Denumirea probelor:	PRAF ARGILOS NISIPOS [saciSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Preleator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	97.32
1.00	97.24
0.63	96.76
0.20	75.22
0.10	75.18
0.067	61.39
0.0473	60.75
0.0357	47.00
0.0258	42.21
0.0187	36.45
0.0139	31.98
0.0100	27.82
0.0072	22.38
0.0052	19.19
0.0037	15.03
0.0022	7.67
0.001	0.00



Tip pamant	D(dmm)	Procente (%)
argila	Cl	7.67
praf fin	FSi	11.51
praf mijlociu	MSi	23.02
praf mare	CSi	19.19
nisip fin	FSa	13.83
nisip mijlociu	MSa	21.54
nisip mare	CSa	0.56
pietrîs mic	FGr	2.68
pietrîs mijlociu	MGr	0.00
pietrîs mare	Cgr	0.00
Bolovanis	Co	0.00
Blocuri	Bo	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMAŞ

Laborator de gradul II
Aut. Nr. 3671/14.12.2020



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
		R.I.-GEO 51	

Raport de incercare nr. 1763 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-5.70
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P6
Denumirea probelor:	PIETRIS CU NISIP [saGr]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	8.53	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.0	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063mm - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n = d_{60}/d_{10}$	0.00 0.81 46.09 53.10 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr (%)	-	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMAŞ




 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		Cod	
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1763 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-5.70
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P6
Denumirea probelor:	PIETRIS CU NISIP [saGr]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	78.09
6.30	64.18
2.00	46.90
1.00	40.87
0.63	35.80
0.20	11.74
0.10	3.28
0.063	0.81
0.0200	0.00



Tip pamant	D <small>mm</small>)	Procente (%)	
argila	CI	d<0.002	0.00
praf fin	FSi	0.002< d <0.0063	0.00
praf mijlociu	MSi	0.0063< d <0.02	0.00
praf mare	CSi	0.02< d <0.063	0.81
nisip fin	FSa	0.063< d <0.2	10.94
nisip mijlociu	MSa	0.2< d <0.63	24.05
nisip mare	CSa	0.63< d <2	11.10
pietris mic	FGr	2< d <6.3	17.29
pietris mijlociu	MGr	6.3< d <20	35.82
pietris mare	CGr	20< d <63	0.00
Bolovanis	Co	63< d <200	0.00
Blocuri	Bo	200< d <630	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		Cod	
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1764 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-6.10
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P7
Denumirea probelor:	NISIP PRAFOS [siSa]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	18.50	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.00	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	0.00 34.37 64.97 0.66 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistenta I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	#VALUE!	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA Laborator din geologie Cristina CIZMAŞ
Aut. Nr. 3671/14.12.2020

Sef Profil:
Cristina CIZMAŞ


CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
			R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1764 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:

SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL

Amplasament:

mun. Aiud, jud. Alba

Foraj:

F103

Adancimea:

-6.10

Nr.comanda:

93/17.06.2021

Nr proba:

P7

Denumirea probelor:

NISIP PRAFOS [siSa]

Data prelevării probelor:

15.06.2021

Data receptiei probelor:

15.06.2021


Perioada incercarilor

15.06.2021-22.06.2021

Prelevator proba:

Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	99.34
1.00	98.92
0.63	98.16
0.20	52.02
0.10	51.98
0.076	34.37
0.0539	33.41
0.0388	28.91
0.0276	26.98
0.0197	24.73
0.0146	19.92
0.0104	19.27
0.0075	13.49
0.0054	9.64
0.0038	5.46
0.0023	0.00
0.001	0.00



Tip pamant	Ddmm	Procente (%)
argila	Cl	0.00
praf fin	FSi	9.64
praf mijlociu	MSi	17.35
praf mare	CSi	7.39
nisip fin	FSa	17.65
nisip mijlociu	MSa	46.14
nisip mare	CSa	1.18
pietris mic	FGr	0.66
pietris mijlociu	MGr	0.00
pietris mare	CGr	0.00
Bolovanis	Co	0.00
Blocuri	Bo	0.00

1. Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3. Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA

Sef Profil:
ing. geol. Cristina CIZMAŞ



 S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC			
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE			Cod
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția	Revizia	R.I.-GEO 51

Raport de incercare nr. 1765 / 22.06.2021

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-6.40
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P8
Denumirea probelor:	PRAF ARGILOS NISIPOS [saclSi]
Data prelevarii probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

Nr.	Denumire analiza	Valoare determinata	Norme
1	Umiditate naturala W (%)	15.91	STAS 1913/1-82 SR EN ISO 17892-1:2015
2	Greutate volumica aparenta γ (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
3	Greutate specifica absoluta γ_s (kN/m ³)	26.19	STAS 1913/2-76 SR EN ISO 17892-1:2015
4	Granulozitate % - argila d<0.002 mm - praf 0.002<d<0.063m - nisip 0.063<d<2 mm - pietris 2<d<63 mm - bolovanis 63<d<200 mm - grad de neuniformitate $U_n=d_{60}/d_{10}$	8.63 57.56 33.77 0.04 0.00	SR EN 14688/1/2-2018 STAS 1913/5-85 SR EN ISO 17892/4-2017
5	Plasticitate - indice de plasticitate I_p - indice de consistență I_c - limita inferioara de plasticitate W_p % - limita superioara de plasticitate W_L % - indicele de lichiditate I_L	- - - - -	STAS 1913/4-86
6	Umflare libera U_L %	-	STAS 1913/12-88
7	Greutatea volumica uscata γ_d (kN/m ³)	-	STAS 1913/3-76
8	Porozitate n (%)	-	STAS 1913/3-76
9	Indicele porilor e	-	STAS 1913/3-76
10	Grad de umiditate Sr	#VALUE!	STAS 1913/1-82

- Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
- Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, nexistând incertitudini asupra rezultatelor.
- Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.
- Prezentul raport conține 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator:
ing. Denisa PASCA



Sef/Profil:
ing.geol. Cristina CIZMAS


S.C. GEODESIGN S.R.L.	AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC		
Laborator GTF/AchA/ACS/D str. Trâmbițașului nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj	RAPORT INCERCARE		
	SR EN ISO/IEC 17025:2018	Ediția 1	Revizia 0
		R.I.-GEO 51	

Raport de incercare nr. 1765 / 22.06.2021

CURBA GRANULOMETRICĂ

Beneficiar:	SC CUANTIC ESTATE PARTNERS SRL
Amplasament:	mun. Aiud, jud. Alba
Foraj:	F103
Adancimea:	-6.40
Nr.comanda:	93/17.06.2021
Nr proba:	P8
Denumirea probelor:	PRAF ARGILOS NISIPOS [sacSi]
Data prelevării probelor:	15.06.2021
Data receptiei probelor:	15.06.2021
Perioada incercarilor	15.06.2021-22.06.2021
Prelevator proba:	Robert GHEORGHIU

diametru d	%<d
630.00	100.00
200.00	100.00
63.00	100.00
20.00	100.00
10.00	100.00
6.30	100.00
2.00	99.96
1.00	99.90
0.63	99.78
0.20	78.34
0.10	78.32
0.065	66.19
0.0466	63.95
0.0339	58.20
0.0244	54.36
0.0176	50.20
0.0131	45.41
0.0095	39.01
0.0069	31.98
0.0050	25.58
0.0036	19.19
0.0022	8.63
0.001	0.00



Tip pamant	D(d)	Procente (%)	
argila	CI	d<0.002	8.63
praf fin	FSi	0.002<d<0.0063	16.95
praf mijlociu	MSi	0.0063<d<0.02	28.78
praf mare	CSi	0.02<d<0.063	11.83
nisip fin	FSa	0.063<d<0.2	12.15
nisip mijlociu	MSa	0.2<d<0.63	21.44
nisip mare	CSa	0.63<d<2	0.18
pietris mic	FGr	2<d<6.3	0.04
pietris mijlociu	MGr	6.3<d<20	0.00
pietris mare	Cgr	20<d<63	0.00
Bolovanis	Co	63<d<200	0.00
Blocuri	Bo	200<d<630	0.00

1.Declarăm pe propria răspundere că încercările nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referă doar la eșantionul supus încercării, neexistând incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de încercare nu poate fi multiplicat sau utilizat în alte scopuri fără aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport conține 2 pagini.


Cluj-Napoca

Sef Laborator: **Denisa PASCA** Sef Profil: **Cristina CIZMAŞ**


ing. Aut. Nr. 3671/14. Ing. geol.



S.C. GEODESIGN S.R.L. Cluj-Napoca		AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC	RAPORT INCERCARE	R.I.-GEO 25.3
Comanda: .93/ 17.06.2021		Data: .14.06.2021	Raport nr.: .1928/ 28.06.2021	
Adâncimea m	Nr de căderi N	Locația: mun. Aiud, jud. Alba	Masa berbecului : 63.5 kg	
0.20	15	Tip penetrometru: DPSH-B	Înălțimea de cădere : 75cm	
0.40	9	Diametru con : 50.2 mm	CTN ± 0.00 = CTA	
0.60	6	Secțiunea con : 20 cm ²	Număr sondaj : DPSH-B2	
0.80	5	Unghi la vârf con: 90 °		
1.00	4			
1.20	2			
1.40	1			
1.60	1			
1.80	1			
2.00	1			
2.20	1			
2.40	3			
2.60	3			
2.80	1			
3.00	1			
3.20	2			
3.40	2			
3.60	3			
3.80	2			
4.00	2			
4.20	3			
4.40	2			
4.60	4			
4.80	2			
5.00	2			
5.20	4			
5.40	3			
5.60	4			
5.80	5			
6.00	6			
6.20	5			
6.40	7			
6.60	6			
6.80	8			
7.00	13			
7.20	12			
7.40	16			
7.60	18			
7.80	16			
8.00	18			
8.20	20			
8.40	22			
8.60	24			
8.80	22			
9.00	33			
9.20	24			
9.40	25			
9.60	32			
9.80	30			
10.00	34			
10.20	35			
10.40	38			
10.60	34			
10.80	33			
11.00	34			
11.20				
11.40				
11.60				
11.80				
12.00				
12.20				
12.40				
12.60				
12.80				
13.00				
13.20				
13.40				
13.60				
13.80				
14.00				



S.C. GEODESIGN S.R.L. Cluj-Napoca		AUTORIZAȚIE LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II - NR.3671 / 14.12.2020, emisă de ISC	RAPORT INCERCARE	R.I.-GEO 25.3
Comanda: .93/ 17.06.2021		Data: .14.06.2021	Raport nr.: .1929/ 28.06.2021	
Adâncimea m	Nr de căderi N	Locația: mun. Aiud, jud. Alba	Masa berbecului : 63.5 kg	
0.20	4	Tip penetrometru: DPSH-B	Înălțimea de cădere : 75cm	
0.40	4	Diametru con : 50.2 mm	CTN ± 0.00 = CTA	
0.60	2	Sectiunea con : 20 cm ²	Număr sondaj : DPSH-B3	
0.80	2	Unghi la vârf con: 90 °		
1.00	2			
1.20	3			
1.40	2			
1.60	2			
1.80	2			
2.00	2			
2.20	2			
2.40	1			
2.60	3			
2.80	4			
3.00	4			
3.20	2			
3.40	2			
3.60	2			
3.80	1			
4.00	2			
4.20	1			
4.40	2			
4.60	1			
4.80	1			
5.00	1			
5.20	2			
5.40	3			
5.60	3			
5.80	10			
6.00	16			
6.20	25			
6.40	33			
6.60	33			
6.80	56			
7.00	78			
7.20	91			
7.40	88			
7.60	103			
7.80	93			
8.00	blocaj			
8.20				
8.40				
8.60				
8.80				
9.00				
9.20				
9.40				
9.60				
9.80				
10.00				
10.20				
10.40				
10.60				
10.80				
11.00				
11.20				
11.40				
11.60				
11.80				
12.00				
12.20				
12.40				
12.60				
12.80				
13.00				
13.20				
13.40				
13.60				
13.80				
14.00				



Sef laborator
ing. Denisa PASCA

Sef profil
ing. geol. Cristina CIZMAŞ